

2022年3月10日

ユーザーの皆様へ

株式会社ビーイズム

残圧計の点検・修理のお願い

弊社製品をご愛顧頂き誠にありがとうございます。

この度、当社残圧計で残圧計の指針が30メートル前後の水深で動作しなくなるという不具合の報告を数件受けており、調査の結果、2014年10月～2016年5月に製造した残圧計について同様な不具合が発生する可能性があることが判明致しました。この不具合が発生しますと、指針が30メートル前後の水深で動作しなくなり、タンク圧が低下しているにもかかわらず、タンク圧の低下を正確に指示しない現象が発生します。

対象となる残圧計は別紙の通りとなりますので、ご使用中のゲージの残圧計をご確認頂き、別紙写真のタイプと一致する場合は、当社まで着払いにてご発送頂けますようお願い申し上げます。

また、交換・点検につきましては2週間程度のお時間を頂くことになります。  
ご不明な点がございましたら、当社営業部までお電話頂ければ幸いです。

ご愛用の皆さまには、大変なご迷惑をお掛け致しますこと深くお詫び申し上げます。

発送先：〒410-3302

静岡県伊豆市八木沢1342-1

(株)ビーイズム メンテナンス係



TEL:0558-79-3225

\*発送の際、ご返送先の住所、名前、電話番号を記入したメモを同封頂けますようお願い申し上げます。

お問合せ先：(株)ビーイズム営業部

TEL:03-5640-8126

【交換点検対象品】



軸がへこんでいる



軸がへこんでいる

2個のリベットが平行で針の中心の軸がへこんでいるものが対象です。

(針の中止が出ているものは対象外となります。別紙参照ください)

【対象外品】




2個のリベットが斜めに並んでいるタイプは対象外です。



チタニウムゲージは対象外です。



2個のリベットが平行で針の中心の軸が出ているものは対象外です。



軸が出ている

お手数をお掛け致しますが、下記ご記入頂き対象品と同送ください。

<お名前>

<ご住所>

〒

<お電話>